

⑤山頂から流れてきた土石流によって、崩壊したゴルフ場。ゴルフ場は再開不可能ということで、廃業するとの説明を受けている様子。



⑥ゴルフ場下の住宅街前の道路に大人の身長以上に堆積した土石流の様子。



⑦当日は、電線が倒れる危険があったため、ここはボランティア活動(土石除去)が出来なかった。



⑧支援活動させて頂いた家屋。土石流によって、塀などが流された様子。



⑨支援活動させて頂いた家屋の一階和室(床下浸水被害)の様子。

